



Cuernavaca, Morelos a 13 de Mayo del 2026

Cámaras de video seguridad y luminarias instaladas en “Centro de Investigación en Ciencias”

Cámaras instaladas

Actualmente se cuenta con:

- 12 cámaras analógicas.
- 2 cámaras IP.

Las cámaras instaladas cubren las siguientes áreas:

- 3 cámaras de resolución 720p que vigilan:
 - Centro de escaleras.
 - Costados del edificio CinC.
- 1 cámara en:
 - Entrada interna y zona de registro de ingreso al CinC.
- 1 cámara IP:
 - Salones 1 y 2.
 - Incorporación a escaleras hacia el primer nivel.
- 1 cámara:
 - Acceso a oficinas de dirección y secretaría.
- 1 cámara:
 - Costado lateral superior del CinC, zona de jardín y planta de luz.
- 1 cámara:
 - Área de centro de cómputo.
- 1 cámara:
 - Área de sistemas digitales.
- 1 cámara:
 - Planta de luz del CinC (actualmente extraída).
- 1 cámara:
 - Pasillo de escaleras y puerta de emergencia exterior.
- 1 cámara IP:
 - Acceso de pluma de emergencia para ingreso al estacionamiento.
 - Requiere sustitución por falta de nitidez.
- 1 cámara:
 - Entrada al estacionamiento, costado del CinC.
 - Requiere sustitución por falta de nitidez.





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS



CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS

Jefatura de Gestión de Redes

- 1 cámara:
 - Exterior de entrada principal al CInC (orientación norte-sur).
 - Presenta fallas en el sistema de alimentación eléctrica.

Se detecta que la mayoría de las cámaras instaladas operan con tecnología de baja resolución, limitando la calidad de grabación y monitoreo.

Imagen de cámaras instaladas





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS



Necesidades detectadas basadas en el recorrido.

Las solicitudes de instalación y actualización derivan de la falta de cobertura de vigilancia en áreas críticas y vulnerables.

Cámaras adicionales requeridas

Cantidad	Zona
1	Entrada principal exterior
1	Parte superior de planta de luz
1	Estacionamiento del CinC (posterior a pluma)
1	Entrada interna de puerta de emergencia
1	Salón exterior del CinC
1	Zona norte de cubículos del CinC

Cámaras para sustitución

Cantidad	Zona
1	Entrada al estacionamiento lateral del CinC
1	Entrada interna y zona de registro
1	Planta de luz

Cámaras para reubicación

Cantidad	Zona
1	Reubicación dentro de planta de luz
1	Costado lateral superior en jardín
1	Costado lateral superior planta de luz





Luminarias instaladas en "Centro de Investigación en Ciencias"

El CinC cuenta con 6 luminarias instaladas, las cuales se encuentran instaladas en cada esquina y 1 al centro superior de la entrada al CinC así como al centro de la parte colindante al salón externo.


Hay que mencionar que 4 luminarias son de bajo watts las cuales requieren:

- Sustitución.
- Reubicación por obstrucción de árboles.
- Ajuste de posición


Imagen de luminarias



Centro del CinC, entrada principal.



Costado derecho, frente del CinC.



Laterales de costado CinC, zona cafetería rectoría.

Necesidades detectadas basadas en el recorrido

Se requiere el cambio de reflectores de mayores watts, reubicación, así como agregar 2 reflectores, de la siguiente ubicación:

- Cambio de 4 reflectores, instalados en esquinas
- Reubicación de 2 reflectores, por obstrucción de pinos en esquinas superiores de parte trasera del CinC
- Instalación de 2 reflectores nuevos, 1 al centro del estacionamiento y otro del lado derecho de la entrada del CinC






UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS



CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS

Jefatura de Gestión de Redes

Imagen de iluminación en zonas del CInC



Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

Atentamente

Marco Huerta



Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, Edificio 43,
Tel. (777) 329 70, 40, Ext. 3260 / hmarco@uaem.mx

UAEM
RECTORÍA
2023-2029